

グループサービス

15人体制で
即日対応!

一級建設配管技能士・
石油機器技術管理士
有資格者による安心技術

全メーカー・365日
すべて自社対応

ストーブ

ボイラー

分解整備 修理・販売・取付

壁置型

【お部屋の壁側に設置する
一般的なタイプ】



煙突式

分解整備料金

21,384円(税込)

FF式 (排気筒が壁から屋外に出ているタイプ)

分解整備料金

23,760円(税込)

床暖房

【内蔵型・本体のみ】



煙突式

分解整備料金

29,160円(税込)

FF式 (排気筒が壁から屋外に出ているタイプ)

分解整備料金

31,320円(税込)

床暖房

【ツインバーナー・本体のみ】



温水式ボイラーと

ストーブの
ドッキングしたタイプ

分解整備料金

42,120円(税込)

石油ボイラー

【標準バーナー】

※ツインバーナーを除く
一般家庭用給湯器



暖房ボイラーに
ついては現地での
お見積もりにな
ります。

分解整備料金

23,760円(税込)

※表示価格には、部品代は含まれておりません ※気化式バーナータイプストーブは分解整備料金プラス2,000円となります ※床暖房不凍液入替6,480円より
※その他のタイプはお気軽にお問合せください ※ストーブを無料で貸し出しております ※給湯器・ボイラーは現地で整備致します

1年間責任保証付

※自然損傷・管理不良による
故障はのぞきます。

3年に一度の整備をおすすめします

こんな症状はありませんか？

- 点火が少し遅くなったような気がする
- 炎が不安定で円筒ガラスがススで曇るようになった
- 音が気になるようになった
- 床暖房の温度が以前に比べ暖まりにくくなった
- 煙突廻りにススがある
- ボイラーのお湯がいつもの温度設定で温かく感じなくなった。

入替見積
無料!



分解整備が良いのか？買い替えた方が得なのか？迷った時にはお気軽にお電話を!!

十勝
唯一
信頼の証

北海道石油燃焼機器整備業組合認定店

北海道石油燃焼機器整備業組合は、お客様に「安全」と「満足」を提供することを
目標として組織されたプロフェッショナルグループです

各メーカーサービス指定店

サンデン サンポット トヨトミ

チョーフ ダイニチ



創業28年、メーカーサービス指定店だからこその安心と技術
帯広熱器センター株式会社

帯広市西18条南37丁目1番地11

何でもお気軽にご相談を!

☎0155-47-1141

FAX 0155-47-1140